

FRITZ!Box 7412

System > Ereignisse

Alle



22.02.24	15:07:06	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c5:4f11:fc00:7c1a:3d35:4b8d:25c.
21.02.24	23:47:59	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f11:fc00::/56
21.02.24	23:33:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f11:fc00::/56
21.02.24	23:33:00	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:126e:eadf:70ff:feb2:34fc
21.02.24	23:33:00	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.248.4, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
21.02.24	23:32:50	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
21.02.24	23:30:08	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.02.24	23:28:03	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.02.24	23:28:02	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.02.24	23:28:02	Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.24	23:27:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.02.24	18:53:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f0b:2200::/56
21.02.24	18:38:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f0b:2200::/56
21.02.24	18:38:47	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:b49:eadf:70ff:feb2:34fc
21.02.24	18:38:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.207.161.131, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
21.02.24	18:38:38	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).

21.02.24	18:35:52	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.02.24	18:34:05	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.02.24	18:34:04	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.02.24	18:34:04	Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.24	18:33:59	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
21.02.24	13:57:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f03:3500::/56
21.02.24	13:42:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f03:3500::/56
21.02.24	13:42:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:346:eadf:70ff:feb2:34fc
21.02.24	13:42:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.207.171.151, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
21.02.24	13:42:50	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
21.02.24	13:40:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
21.02.24	13:40:00	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
21.02.24	13:39:59	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
21.02.24	13:39:59	Internetverbindung wurde getrennt.
21.02.24	13:39:55	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.02.24	05:25:00	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f09:e700::/56
20.02.24	05:10:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f09:e700::/56
20.02.24	05:10:01	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:157e:eadf:70ff:feb2:34fc
20.02.24	05:10:01	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.245.141, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
20.02.24	05:09:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
20.02.24	05:07:30	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.02.24	05:04:27	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

20.02.24	05:04:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.02.24	05:04:26	Internetverbindung wurde getrennt.

20.02.24	05:04:22	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
20.02.24	04:55:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f07:7e00::/56
20.02.24	04:40:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f07:7e00::/56
20.02.24	04:40:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:907:eadf:70ff:feb2:34fc
20.02.24	04:40:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.130.201.166, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
20.02.24	04:40:30	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
20.02.24	04:37:55	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
20.02.24	04:37:37	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
20.02.24	04:37:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
20.02.24	04:37:36	Internetverbindung wurde getrennt.
20.02.24	04:37:32	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.02.24	15:16:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f18:da00::/56
18.02.24	15:01:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f18:da00::/56
18.02.24	15:01:28	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:1606:eadf:70ff:feb2:34fc
18.02.24	15:01:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.207.163.28, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
18.02.24	15:01:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999)

		kbit/s).
18.02.24	14:59:05	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c5:4f0a:e400:c0cf:d9b6:29cc:7941.
18.02.24	14:58:41	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.02.24	14:58:19	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.02.24	14:58:18	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.02.24	14:58:18	Internetverbindung wurde getrennt.
18.02.24	14:58:14	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.02.24	14:49:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f0a:e400::/56
18.02.24	14:49:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:beb:eadf:70ff:feb2:34fc
18.02.24	14:49:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.207.163.68, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
18.02.24	14:49:18	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
18.02.24	14:46:51	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.02.24	14:46:34	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.02.24	14:46:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
18.02.24	14:46:33	Internetverbindung wurde getrennt.
18.02.24	14:46:29	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
18.02.24	14:35:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f0a:9100::/56
18.02.24	14:35:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:1570:eadf:70ff:feb2:34fc
18.02.24	14:35:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.207.164.157, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
18.02.24	14:35:44	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
18.02.24	14:33:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
18.02.24	14:32:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
18.02.24	14:32:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

18.02.24	14:32:47	Internetverbindung wurde getrennt.
18.02.24	14:32:43	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
17.02.24	20:41:46	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
		2003:c5:4f38:6700::/56
17.02.24	20:26:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
		2003:c5:4f38:6700::/56
17.02.24	20:26:47	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
		2003:c5:4ff:38d6:eadf:70ff:feb2:34fc
17.02.24	20:26:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
		93.207.163.114, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
17.02.24	20:26:40	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
17.02.24	20:24:11	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
17.02.24	20:23:50	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
17.02.24	20:23:49	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
17.02.24	20:23:49	Internetverbindung wurde getrennt.
17.02.24	20:23:45	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
15.02.24	22:43:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
		2003:c5:4f12:400::/56
15.02.24	22:31:12	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse
		2003:c5:4f12:400:7d04:d002:16e5:c3dc.
15.02.24	22:28:24	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f12:400: :/56
15.02.24	22:28:24	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
		2003:c5:4ff:1248:eadf:70ff:feb2:34fc
15.02.24	22:28:24	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
		84.133.241.96, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
15.02.24	22:28:15	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s)

IPv6-Präfix.

15.02.24	22:25:33	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
15.02.24	22:23:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
15.02.24	22:23:25	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
15.02.24	22:23:25	Internetverbindung wurde getrennt.
15.02.24	22:23:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
14.02.24	22:11:32	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f34:800::/56
14.02.24	21:56:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f34:800::/56
14.02.24	21:56:33	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:37c8:eadf:70ff:feb2:34fc
14.02.24	21:56:33	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.130.204.92, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
14.02.24	21:56:24	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
14.02.24	21:53:52	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
14.02.24	21:53:34	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
14.02.24	21:53:33	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
14.02.24	21:53:33	Internetverbindung wurde getrennt.
14.02.24	21:53:29	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
12.02.24	02:44:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f24:9000::/56
12.02.24	02:29:54	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f24:9000::/56
12.02.24	02:29:54	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:2bdd:eadf:70ff:feb2:34fc
12.02.24	02:29:54	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.249.64, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
12.02.24	02:29:45	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
12.02.24	02:27:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). 12 Meldungen seit 12.02.24

02:24:41]

12.02.24	02:22:53	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
12.02.24	02:22:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
12.02.24	02:22:52	Internetverbindung wurde getrennt.
12.02.24	02:22:47	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
10.02.24	20:54:26	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f20:1100::/56
10.02.24	20:39:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f20:1100::/56
10.02.24	20:39:27	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:1996:eadf:70ff:feb2:34fc
10.02.24	20:39:26	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.250.233, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
10.02.24	20:39:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
10.02.24	20:36:27	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
10.02.24	20:36:02	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
10.02.24	20:36:01	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
10.02.24	20:36:01	Internetverbindung wurde getrennt.
10.02.24	20:35:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
10.02.24	03:55:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f43:d400::/56
10.02.24	03:40:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f43:d400::/56
10.02.24	03:40:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:451e:eadf:70ff:feb2:34fc
10.02.24	03:40:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.244.225, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00

10.02.24	03:39:53	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
10.02.24	03:37:37	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
10.02.24	03:37:28	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
10.02.24	03:37:27	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
10.02.24	03:37:27	Internetverbindung wurde getrennt.
10.02.24	03:37:22	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.02.24	13:18:56	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c5:4f06:e00:5099:95ff:970d:a17a.
09.02.24	11:16:28	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f06:e00::/56
09.02.24	11:01:29	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f06:e00::/56
09.02.24	11:01:29	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:250a:eadf:70ff:feb2:34fc
09.02.24	11:01:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.130.196.84, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
09.02.24	11:01:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
09.02.24	10:58:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.02.24	10:58:15	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
09.02.24	10:58:14	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
09.02.24	10:58:14	Internetverbindung wurde getrennt.
09.02.24	10:58:14	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c5:4f02:6800:ad42:16d8:e20b:9652.
09.02.24	10:58:09	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.02.24	04:00:14	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f02:6800::/56
09.02.24	03:45:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f02:6800::/56
09.02.24	03:45:14	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:105b:eadf:70ff:feb2:34fc

09.02.24	03:45:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.240.97, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
09.02.24	03:45:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
09.02.24	03:42:50	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.02.24	03:42:41	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
09.02.24	03:42:40	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
09.02.24	03:42:40	Internetverbindung wurde getrennt.
09.02.24	03:42:36	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
08.02.24	03:50:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f27:ce00::/56
08.02.24	03:35:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f27:ce00::/56
08.02.24	03:35:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:27f6:eadf:70ff:feb2:34fc
08.02.24	03:35:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.130.202.49, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
08.02.24	03:35:11	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
08.02.24	03:32:44	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 08.02.24 03:29:25]
08.02.24	03:26:52	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
08.02.24	03:26:51	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
08.02.24	03:26:51	Internetverbindung wurde getrennt.
08.02.24	03:26:47	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.24	22:04:52	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f4a:da00::/56
06.02.24	21:49:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f4a:da00::/56

		2003:c5:4f4a:da00::/56
06.02.24	21:49:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:4b7d:eadf:70ff:feb2:34fc
06.02.24	21:49:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.234.4, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
06.02.24	21:49:44	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
06.02.24	21:47:18	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 06.02.24 21:44:40]
06.02.24	21:44:21	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.24	21:44:20	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.24	21:44:20	Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.24	21:44:16	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.24	21:42:22	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f4a:4b00::/56
06.02.24	21:27:23	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f4a:4b00::/56
06.02.24	21:27:23	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:4ae4:eadf:70ff:feb2:34fc
06.02.24	21:27:23	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.130.193.215, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
06.02.24	21:27:13	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
06.02.24	21:24:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
06.02.24	21:24:02	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.24	21:24:01	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.24	21:24:01	Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.24	21:23:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.02.24	21:13:15	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c5:4f49:c200:f4fb:9655:808a:c0a6.
06.02.24	21:12:10	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f49:c200::/56
06.02.24	21:12:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:

06.02.24	21:12:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:4a4b:eadf:70ff:feb2:34fc
06.02.24	21:12:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.130.206.156, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
06.02.24	21:12:01	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
06.02.24	21:09:44	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
06.02.24	21:07:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.02.24	21:07:11	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.02.24	21:07:11	Internetverbindung wurde getrennt.
06.02.24	21:07:06	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.02.24	17:00:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f08:ef00::/56
05.02.24	16:46:13	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c5:4f08:ef00:a59c:c92c:b878:4fc4.
05.02.24	16:46:10	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c5:4f08:ef00:a59c:c92c:b878:4fc4 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 2003:c5:4f08:ef00:a59c:c92c:b878:4fc4 beendet.
05.02.24	16:45:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f08:ef00::/56
05.02.24	16:45:50	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:919:eadf:70ff:feb2:34fc
05.02.24	16:45:50	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.207.161.9, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
05.02.24	16:45:41	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
05.02.24	16:44:04	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse

		2003:c5:4f07:c200:3d8d:13a4:a456:7ed.
05.02.24	16:43:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.02.24	16:43:01	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.02.24	16:43:00	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.02.24	16:43:00	Internetverbindung wurde getrennt.
05.02.24	16:42:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.02.24	16:27:36	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f07:c200::/56
05.02.24	16:13:41	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
05.02.24	16:12:54	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c5:4f07:c200:3d8d:13a4:a456:7ed.
05.02.24	16:12:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f07:c200::/56
05.02.24	16:12:37	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:7bd:eadf:70ff:feb2:34fc
05.02.24	16:12:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.207.164.156, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
05.02.24	16:12:28	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).
05.02.24	16:10:06	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.02.24	16:09:46	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.02.24	16:09:45	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.02.24	16:09:45	Internetverbindung wurde getrennt.
05.02.24	16:09:41	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
04.02.24	03:56:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f4e: 1600::/56
04.02.24	03:41:05	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f4e: 1600::/56
04.02.24	03:41:05	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:4f96:eadf:70ff:feb2:34fc
04.02.24	03:41:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.207.166.148. DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188.

Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00

04.02.24 03:40:52 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/31999 kbit/s).

04.02.24 03:38:34 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

04.02.24 03:38:25 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

04.02.24 03:38:24 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

04.02.24 03:38:24 Internetverbindung wurde getrennt.

04.02.24 03:38:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

03.02.24 17:39:43 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:c5:4f39:3500::/56

03.02.24 17:24:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:
2003:c5:4f39:3500::/56

03.02.24 17:24:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
2003:c5:4fff:c56:eadf:70ff:feb2:34fc

03.02.24 17:24:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
84.133.225.128, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188,
Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00

03.02.24 17:24:35 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).

03.02.24 17:21:37 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

03.02.24 17:19:49 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

03.02.24 17:19:48 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

03.02.24 17:19:48 Internetverbindung wurde getrennt.

03.02.24 17:19:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

03.02.24 17:16:05 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
2003:c5:4f38:5400::/56

03.02.24 17:01:23 Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse
2003:c5:4f38:5400:289a:eda6:5d7d:855d.

03.02.24 17:01:06 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix:

		2003:c5:4f38:5400::/56
03.02.24	17:01:06	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:398a:eadf:70ff:feb2:34fc
03.02.24	17:01:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.130.194.141, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
03.02.24	17:00:56	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
03.02.24	16:58:15	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.02.24	16:55:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
03.02.24	16:55:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.02.24	16:55:43	Internetverbindung wurde getrennt.
03.02.24	16:55:38	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.02.24	22:53:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f01:9b00::/56
02.02.24	22:38:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f01:9b00::/56
02.02.24	22:38:37	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:40dc:eadf:70ff:feb2:34fc
02.02.24	22:38:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.207.172.211, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
02.02.24	22:38:29	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
02.02.24	22:36:22	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 2003:c5:4f09:c400:a8b7:188:d394:f11e.
02.02.24	22:35:46	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.02.24	22:33:53	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.02.24	22:33:52	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.02.24	22:33:52	Internetverbindung wurde getrennt.
02.02.24	22:33:48	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.02.24	22:27:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f09:c400::/56
02.02.24	22:12:53	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f09:c400::/56

		2003:c5:4109:c400::/56
02.02.24	22:12:53	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:164:eadf:70ff:feb2:34fc
02.02.24	22:12:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:
		84.130.193.32, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
02.02.24	22:12:44	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
02.02.24	22:09:59	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 02.02.24 22:09:03]
02.02.24	22:08:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.02.24	22:08:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.02.24	22:08:43	Internetverbindung wurde getrennt.
02.02.24	22:08:39	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.02.24	21:57:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f4f:f500::/56
02.02.24	21:57:51	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:108:eadf:70ff:feb2:34fc
02.02.24	21:57:51	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.245.81, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
02.02.24	21:57:42	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
02.02.24	21:55:20	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.02.24	21:53:56	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.02.24	21:53:55	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.02.24	21:53:55	Internetverbindung wurde getrennt.
02.02.24	21:53:50	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.02.24	17:43:01	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f0b:3000::/56
01.02.24	17:33:33	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f0b:3000::/56

01.02.24	17:28:02	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f0b:3000::/56
01.02.24	17:28:02	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:b73:eadf:70ff:feb2:34fc
01.02.24	17:28:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.249.226, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
01.02.24	17:27:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
01.02.24	17:25:01	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.02.24	17:24:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.02.24	17:24:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.02.24	17:24:43	Internetverbindung wurde getrennt.
01.02.24	17:24:39	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.02.24	17:21:48	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f0a:fc00::/56
01.02.24	17:21:47	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:b29:eadf:70ff:feb2:34fc
01.02.24	17:21:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.249.47, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
01.02.24	17:21:39	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
01.02.24	17:19:18	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.02.24	17:16:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.02.24	17:16:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.02.24	17:16:05	Internetverbindung wurde getrennt.
01.02.24	17:16:01	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.01.24	04:22:37	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f4e:9b00::/56
31.01.24	04:07:38	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f4e:9b00::/56
31.01.24	04:07:37	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:4f5a:eadf:70ff:feb2:34fc

31.01.24	04:07:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.224.124, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
31.01.24	04:07:30	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999

kbit/s).

31.01.24	04:04:57	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.01.24	04:04:33	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.01.24	04:04:32	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.01.24	04:04:32	Internetverbindung wurde getrennt.
31.01.24	04:04:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.01.24	04:00:15	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f4c:7d00::/56
31.01.24	03:45:16	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f4c:7d00::/56
31.01.24	03:45:16	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:4d29:eadf:70ff:feb2:34fc
31.01.24	03:45:16	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.207.167.208, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
31.01.24	03:45:06	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
31.01.24	03:42:23	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
31.01.24	03:42:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
31.01.24	03:42:05	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
31.01.24	03:42:05	Internetverbindung wurde getrennt.
31.01.24	03:42:01	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.01.24	13:54:18	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f03:8200::/56
29.01.24	13:39:19	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f03:8200::/56

29.01.24	13:39:18	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:34c:eadf:70ff:feb2:34fc
29.01.24	13:39:18	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.207.170.44, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
29.01.24	13:39:15	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
29.01.24	13:36:34	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.01.24	13:36:15	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
29.01.24	13:36:14	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
29.01.24	13:36:14	Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.24	13:36:11	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
28.01.24	18:06:43	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f0c:f700::/56
28.01.24	17:51:44	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f0c:f700::/56
28.01.24	17:51:44	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4fff:1695:eadf:70ff:feb2:34fc
28.01.24	17:51:44	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.251.151, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00
28.01.24	17:51:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
28.01.24	17:49:05	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
28.01.24	17:46:23	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
28.01.24	17:46:22	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
28.01.24	17:46:22	Internetverbindung wurde getrennt.
28.01.24	17:46:18	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
26.01.24	03:47:34	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:4f22:c00::/56
26.01.24	03:32:36	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 194.25.134.196.
26.01.24	03:32:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:4f22:c00::/56

26.01.24	03:32:35	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:4ff:21c2:eadf:70ff:feb2:34fc
26.01.24	03:32:35	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.130.205.154, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188,

Gateway: 62.155.245.13, Breitband-PoP: KIRJ00

26.01.24	03:32:31	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 116797/36999 kbit/s).
26.01.24	03:30:32	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.39.
26.01.24	03:30:23	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.39 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.39 beendet.
26.01.24	03:30:16	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).